

Lämmönsäästövinkejä:

- Sääto on säästöä
Kauppa ja teollisuusministeriön suositukset sisälämpötiloiksi:
 - Asuin- ja toimistohuoneissa 20-22 C
 - Myymälöissä, työhuoneissa ja teollisuustiloissa 18 C
 - Lämpimässä varastossa 12 C
 - Autotalleissa 5 C
- Tiivistä ovet ja ikkunat
 - Nauti vedottomasta lämmöstä huoneissasi
- Säästä lämmintä vettä
 - Ole järkevästi vesipihi
 - Korjaa tippuvat hanat, niin saat säästöä lämpövesilaskuissa
- Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti
 - Tuuleta ristivedolla niin energiaa kuluu vähemmän